



Asbesthaltiger Schwarzkleber im Wohnzimmer
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 07.02.2012
Graunstr. 7, 13355 Berlin




Asbesthaltiger Schwarzkleber im Wohnzimmer
Foto aufgenommen von [REDACTED] [REDACTED] am 07.02.2012
(Wohnzimmer nahe Balkontür)
Graunstr. 7, 13355 Berlin




Asbesthaltiger Schwarzkleber im Wohnzimmer
Foto aufgenommen von [REDACTED] [REDACTED] am 07.02.2012
(Wohnzimmer Richtung Flur)
Graunstr. 7, 13355 Berlin




Asbesthaltiger Schwarzkleber im Schlafzimmer.
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 07.02.2012
(Schlafzimmer Richtung Fenster)
Graunstr. 7, 13355 Berlin




Schlafzimmer, nachdem der asbesthaltige Schwarzkleber heraus
gefräst wurde (bis auf den schwarzen, asbesthaltigen Streifen am
Rand). Foto aufgenommen von [REDACTED] am 08.02.2012
Graunstr. 7, 13355 Berlin




Wohnzimmer mit Wandvorbau und Styropor-Deckenpanelen.
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 01.02.2012
Graunstr. 7, 13355 Berlin



Wohnzimmer mit Wandvorbau (rechts im Bild) und Styropor-Deckenpanelen. Foto aufgenommen von [REDACTED] am 01.02.2012
(Wohnzimmer Richtung Flur)
Graunstr. 7, 13355 Berlin



Wohnzimmer, nachdem der Wandvorbau entfernt wurde, sind gebrochene, asbesthaltige Floor-Flexplatten und asbesthaltiger Kleber zu sehen. Foto aufgenommen von [REDACTED] am 02.02.2012
Graunstr. 7, 13355 Berlin



Badezimmer mit dunkler, stark abgenutzter Badewanne.
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 01.02.2012
Graunstr. 7, 13355 Berlin



	DSC_0280.JPG 2,4 MB
Modified: Wednesday, 1. February 2012 at 11:06	
Add Tags...	
▼ General:	
Kind: JPEG image	
Size: 2.387.605 bytes (2,4 MB on disk)	
Where: iCloud Drive • Degewo • renovierungsfotos • Badezimmer	
Created: Wednesday, 1. February 2012 at 11:06	
Modified: Wednesday, 1. February 2012 at 11:06	

Badezimmer mit dunkler, stark abgenutzter Badewanne.
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 01.02.2012
Graunstr. 7, 13355 Berlin



	DSC_0277.JPG 1,8 MB
Modified: Wednesday, 1. February 2012 at 20:34	
Add Tags...	
▼ General:	
Kind: JPEG image	
Size: 1.792.086 bytes (1,8 MB on disk)	
Where: iCloud Drive • Degewo • renovierungsfotos • Badezimmer	
Created: Wednesday, 1. February 2012 at 20:34	
Modified: Wednesday, 1. February 2012 at 20:34	

A413

Badezimmer Decke (wurde im Zuge der Renovierung entfernt)
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 06.02.2012
Graunstr. 7, 13355 Berlin



	IMG_0951.JPG 2,3 MB
Modified: Monday, 6. February 2012 at 16:02	
Add Tags...	
▼ General:	
Kind: JPEG image	
Size: 2.254.874 bytes (2,3 MB on disk)	
Where: iCloud Drive » Degewo » renovierungsfotos » Badezimmer	
Created: Monday, 6. February 2012 at 16:02	
Modified: Monday, 6. February 2012 at 16:02	

Badezimmer nach der Renovierung mit neuer, weißer Badewanne, frisch verputzter Wand und neuem Bodenbelag.

Foto aufgenommen von [REDACTED] am 28.11.2012

Graunstr. 7, 13355 Berlin




	DSC_2223.JPG 1,6 MB
Modified: Wednesday, 28. November 2012 at 17:16	
Add Tags...	
▼ General:	
Kind: JPEG image	
Size: 1.627.028 bytes (1,6 MB on disk)	
Where: iCloud Drive • Degewo • Wohnung Bilder 2012	
Created: Wednesday, 28. November 2012 at 17:16	
Modified: Wednesday, 28. November 2012 at 17:16	

Wohnzimmer nach der Verlegung von massiven Bambusparkett
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 18.02.2012
(Wohnzimmer Richtung Flur)
Graunstr. 7, 13355 Berlin



	IMG_1014.JPG 2,4 MB
Modified: Saturday, 18. February 2012 at 02:03	
Add Tags...	
▼ General:	
Kind: JPEG image	
Size: 2.402.381 bytes (2,4 MB on disk)	
Where: iCloud Drive • Degewo • renovierungsfotos • renovierung parkett	
Created: Saturday, 18. February 2012 at 02:03	
Modified: Saturday, 18. February 2012 at 02:03	

Wohnzimmer nach der Verlegung von massiven Bambusparkett
Foto aufgenommen von [REDACTED] am 20.02.2012
(Wohnzimmer Richtung Balkon)
Graunstr. 7, 13355 Berlin



Wohnzimmer nach der Renovierung
Foto aufgenommen von [REDACTED] [REDACTED].
(Wohnzimmer Richtung Flur)
Graunstr. 7, 13355 Berlin



Wandschrank im Flur kurz vor der Probeentnahme durch Andreas Grübl. Foto aufgenommen von [REDACTED] [REDACTED] am 31.10.2018 (mit dem Foto wurde eine kurzes Videosegment aufgenommen)
(hinterer Wandschrank, neben Badezimmer)
Graunstr. 7, 13355 Berlin



	IMG_2056.JPG 2,7 MB
Modified: Wednesday, 31. October 2018 at 08:26	
Add Tags...	
▼ General:	
Kind: JPEG image	
Size: 2.701.449 bytes (2,7 MB on disk)	
Where: iCloud Drive • Degewo • renovierungsfotos • Vorzimmer	
Created: Wednesday, 31. October 2018 at 08:26	
Modified: Wednesday, 31. October 2018 at 08:26	

Wandschrank im Flur kurz nach der Probeentnahme durch Andreas Grübl. Die schon vorher gebrochenen Stellen wurden wegen Gesundheitsgefahr von Andreas Grübl mit Panzerklebeband verklebt.

Bild von Videoaufnahme gefilmt von [REDACTED] am 31.10.2018
(hinterer Wandschrank, neben Badezimmer)

Graunstr. 7, 13355 Berlin



	asbest-beprobung-2.MOV	3 GB
Modified: Wednesday, 31. October 2018 at 10:34		
Add Tags...		
▼ General:		
Kind: QuickTime movie		
Size: 2.996.002.944 bytes (3 GB on disk)		
Where: iCloud Drive ▸ Degewo ▸ video		
Created: Wednesday, 31. October 2018 at 10:34		
Modified: Wednesday, 31. October 2018 at 10:34		